


No. 444 間取図

外観



雨漏り跡確認、屋根は修理済



雨だれ跡確認、雨樋は修理済

